

MAZDA

MAZDA3 2009~2013 年 2.0L

P1260 故障碼，車輛無法發動



【案例重點】

- 1、 P1260 故障碼為偵測到竊盜且車輛鎖定的意思。通常除了被蓄意破壞來啟動外，在電瓶電壓過低時發動車輛，導致防盜模組偵測到啟動時間異常會判定為遭竊盜而鎖定車輛，就算接電也無法發動車輛，且故障燈恆亮。
- 2、 通常遇到此情況，更換電瓶之後透過儀器來消除故障碼即可排除此故障，若未消除故障碼車輛依舊會處於鎖定狀態而無法發動。
- 3、 但若更換電瓶後，故障碼卻無法消除的話，則須用儀器檢查晶片防盜系統或免鑰匙系統是否因為此故障碼而導致鑰匙配對遺失或其他故障。如果是鑰匙設定遺失的話則須重新配對鑰匙，非 KEYLESS 鑰匙可透過手動設定，若為 KEYLESS 鑰匙則需使用儀器設定。KEYLESS 鑰匙重新配對時兩把鑰匙都要在場，要不然另一把會無法使用。

